


Ce que donne l'aide Solidworks



La visualisation des références dynamiques est désactivée par défaut.

Pour activer la visualisation des références dynamiques :


1. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le premier élément (pièce ou assemblage).
2. Cliquez sur une des options suivantes ou les deux :

- Visualisation des références dynamiques (parent)
- Visualisation des références dynamiques (enfant)

Dans les assemblages, si vous activez ou désactivez la visualisation des références dynamiques à n'importe quel niveau, le changement affecte l'ensemble de l'assemblage.

Trouvé dans un tuto sur internet


(<https://www.youtube.com/watch?v=xP3Mp3VrDAw>)



Jusque là tout
va bien

Dans la vraie vie

(SW 2019 SP1, mais également avec SW 2018 SP4)



???? Ça n'a aucun rapport