



Mon profil d'origine étant comme cela, sur 80mm de hauteur :




Dans cette configuration, le balayage est impossible ...

Par contre, si l'on réduit l'esquisse du profil en diminuant la cote de 80 ... :




... On remarque quelque chose ...


... Le balayage est possible :




C'est à ce moment que l'on voit le problème, en regardant en dessous de l'oreille :




Et si l'on augmente progressivement la hauteur du profil, par exemple à 25 ... :



... Puis à 30 :



... On voit que l'on arrive à une anomalie, qui devient une erreur de balayage si la hauteur du profil va au-delà de 30mm :



... D'où le problème avec mes 80mm du début ... !